

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Regionale Beni Culturali e Ambientali e dell'Identità Siciliana

Servizio 26 – PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA.

C.so V. Emanuele III, 1 - 93012 GELA

Determinazione n. 6 del 22 agosto 2019

OGGETTO: AFFIDO DIRETTO
dei Lavori di: **MESSA IN SICUREZZA DEL SALONE PRINCIPALE CON ANNESSO INGRESSO, PUNTELLAMENTO DEL SOLAIO DELLA SALA LATO NORD (PIANO TERRA) E DEL SOLAIO IMBARCATO DELLA SALA ESPOSITIVA DEL MUSEO DI SECONDA SCELTA (PIANO SEMINTERRATO) DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI GELA.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO	l'art. 31 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 che prescrive << che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento...>>;
VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	la L.R. 3/11/2000, n. 20 e s.m.i. recante norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia;
VISTO	VISTO il D.A. n. 23 dell'11/04/2019 con il quale è stato istituito il Parco archeologico di Gela, ai sensi del Titolo II della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
VISTO	Il D.A. n.074/GAB del 10.07.2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile della struttura intermedia S.26 - Parco archeologico di Gela all'arch. Luigi Maria Gattuso;
PRESO ATTO	Dell'intervento dei Vigili del Fuoco della sede di Gela occorre, pertanto, intervenire con la dovuta urgenza alla messa in sicurezza dei locali del Museo Archeologico di Gela a causa del distacco del controsoffitto a piano terra ed al puntellamento del solaio al piano scantinato;
CONSIDERA TO	che, a seguito di quanto riportato, si ritiene necessario e inderogabile intervenire con immediatezza ed urgenza alla manutenzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, per il ripristino e salvaguardia e la funzionalità dei locali del Museo Archeologico di Gela;
VISTO	che l'arch. Salvatore Morana, è Funzionario Direttivo Responsabile dell'Ufficio R.S.P.P. di competenza questo Servizio 26, è stato nominato, con determinazione n.4 del 13 agosto 2019, Responsabile Unico del Procedimento ;
VISTO	che per permettere la immediata apertura si era ipotizzato di realizzare una impalcatura a protezione di una eventuale distacco del controsoffitto (delle dimensioni di 19,50 X 3,60 posto ad una altezza di h. 8,00); realizzare un puntellamento con puntoni telescopici ai solai del piano terra e del seminterrato.
PRESO ATTO	l'invito, inviato per due volte, alle ditte invitate "Per l'Acquisto e messa in opera di cavalletti in acciaio e tubi innocenti comprensivi di morsetti e tavelloni in legno per realizzare una tettoia di copertura all'interno della sala espositiva del Museo Archeologico di Gela, ed ulteriore Acquisto e messa in opera di puntelli telescopici regolabili in acciaio per sostegno solaio al piano interrato sempre del Museo" a seguito della determinazione n. 4 del 13 agosto 2019 non hanno presentato

	nessuna offerta.
VALUTATA	l'ipotesi del R.U.P. di procedere alla rimozione dell'intero controsoffitto ed di incaricare una ditta specializzata in lavori di restauro e di messa in sicurezza delle aree interessate approntando un calcolo sommario di contenimento dei solai ed in particolar modo del solaio imbarcato al piano seminterrato sella sala denominata Museo di seconda scelta con puntoni telescopici e tavelloni in quantità verificata.
VISTO	che occorre ripristinare il tutto con la dovuta urgenza per ridare alla città ai fruitori nonché al personale tutto la serenità di poter visitare e di stare in locali sicuri ed idonei.

DETERMINA

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, richiesta di offerta ad una ditta specializzata in lavori di restauro e sicurezza presente sul territorio, per le vie brevi, finalizzata all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto alla *MESSA IN SICUREZZA DEL SALONE PRINCIPALE CON ANNESSO INGRESSO, PUNTELLAMENTO DEL SOLAIO DELLA SALA LATO NORD (PIANO TERRA) E DEL SOLAIO IMBARCATO DELLA SALA ESPOSITIVA DEL MUSEO DI SECONDA SCELTA (PIANO SEMINTERRATO) DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI GELA.*
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Salvatore Morana, giusta nomina del Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determinate a contrarre di questo Parco Archeologico di Gela e copia dello stesso agli atti dell'intervento de quo.

Il Dirigente Responsabile del Servizio
arch. Luigi Maria Gattuso